


Útmutató a Conducfil 8030-as mikrofonkábeleinek alkalmazásához



Tisztelt vásárló,

A Conducfil 8030-as szériájába tartozó, különböző színű mikrofonkábelek a nagyobb elektromágneses védelem érdekében, az árnyékoló spirális rézharisnya alatt egy vezető PVC réteget is tartalmaznak (fekete színű burkolat). Néhány vásárló jelezte, hogy a megvásárolt kábele hibás, főleg akkor keletkeznek zajok, ha fantom táplálást is továbbít a vezetéken. A probléma a kábel nem megfelelő előkészítésére és forrasztására vezethető vissza.

A kábel csupaszítása, blankolása során figyelmet kell fordítani arra, hogy a piros/fehér szigetelés, illetve a fekete árnyékolás ne egy vonalban végződjön, ugyanis a forrasztás során óhatatlanul is kialakulhat kontaktus a vezető erek és a szintén vezető árnyékolás között. Ez megváltozott vezetőképességhez és kapacitás változáshoz vezet. Dinamikus mikrofonok alkalmazásakor ez nem jelent észrevehető problémát, de kondenzátor mikrofonok esetében folyamatos percegés, sercegés alakulhat ki.

Kérjük, hogy Conducfil 8030-as kábel szerelése során a leírt forrasztási rendet vegye figyelembe. A régi kábelek fentiek szerinti újraforrasztásával a probléma megszüntethető!

Zaj Rendszerház Kft.